



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะ
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเปืาะ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะ จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดปัญหาน้ำเสียในชุมชนของ น้ำเสียจากร้านค้าและบ้านเรือน จำนวน ๒ ชุมชน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถวิล ชินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาเสียหายในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะ อำเภอปงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖
๑. น้ำเสียจากร้านค้าและบ้านเรือน	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ส้วมดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะได้สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาเสียหายในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดปัญหาเสียหายในชุมชนของ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ จำนวน ๒ ชุมชน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๒

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัญฉิวิไล เสริมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะ

ภาพถนน หมู่ที่ 7



ภาพถนน หมู่ที่ 12

